


# DIN 316 Винт барашек



**Материал:** A2; A4; Ms (Латунь); Polyamide; Steel (Сталь)

**Покрытие:** Zn (Цинк); Без покрытия

**Форма:** AF; GF

Винт барашек DIN 316, известный также как барашковый винт, относится к крепежным изделиям и представляет собой стальной стержень с нарезанной по всей его длине метрической резьбой. Отличительной особенностью рассматриваемого винта от его аналогов является наличие специальных двух лепестков, благодаря которым монтаж и демонтаж соединения можно выполнять вручную, без помощи каких-либо инструментов.

## Винт барашек DIN 316: Форма исполнения

Существуют и различают два вида исполнения винта барашка:

Немецкая форма исполнения;

Американская форма исполнения (подобна DIN 316).

Отличительной особенностью между такими видами винта является различие самих лепестков. У первой формы «ушки» имеют округлую форму, а во второй форме такие же лепестки уже имеют более прямоугольный вид. Выбор той или иной формы «ушек» зависит от сферы эксплуатации вашего винта барашка.

## Барашковый винт - материал и покрытие:

Говоря о материале, из которых выполняется рассматриваемый элемент крепежа следует отметить такие стали, как A2 и A4. Такие стали обладают высокой коррозионной стойкостью, а второй тип стали еще и кислотостоек. Однако за счет того, что конструкция предусматривает быстрый монтаж и демонтаж наиболее популярным материалом для изготовления DIN 316 является углеродистая сталь с применением гальванической оцинковки. Такое покрытие позволяет использовать винт барашек в условиях повышенной влажности, не боясь, что коррозия металла разрушит ваше крепление. Наверху сайта вы найдете и другие материалы, из которых изготавливается рассматриваемый метиз. А если у вас возникли какие-то вопросы в сторону выбора или покупки разборного винта – вы можете позвонить нашим специалистам, которые вам помогут принять правильный выбор.

Американская форма исполнения подобна DIN 316.

|    |      |      |      |        |      |      |      |
|----|------|------|------|--------|------|------|------|
| d  | M3   | M4   | M5   | M6     | M8   | M10  | M12  |
| h  | 8,8  | 10,5 | 10,5 | 12,9   | 14,8 | 17,3 | 22,3 |
| e  | 18,5 | 22   | 22   | 26,8   | 30,3 | 35,3 | 47,5 |
| d  | 7,8  | 9,5  | 9,5  | 11,9   | 13,5 | 15,3 | 20,5 |
| a  | 0    | 0 7  | 0 8  | 0 10,5 | 12   | 14   | 18   |
| 10 | v    | v    | v    | v      |      |      |      |
| 12 | v    | v    | v    | v      |      |      |      |
| 16 | v    | v    | v    | v      | v    | v    |      |
| 20 | v    | v    | v    | v      | v    | v    | v    |
| 25 | v    | v    | v    | v      | v    | v    | v    |
| 30 | v    | v    | v    | v      | v    | v    | v    |
| 35 |      | v    | v    | v      | v    | v    | v    |
| 40 |      | v    | v    | v      | v    | v    | v    |
| 45 |      |      | v    | v      | v    | v    | v    |
| 50 |      |      | v    | v      | v    | v    | v    |
| 55 |      |      |      |        | v    | v    | v    |
| 60 |      |      |      |        | v    | v    | v    |